

22 - INTERVENTI AMMESSI

ADEGUAMENTO E DEMOLIZIONE DEI VOLUMI DISORGANICI SUL  
RETRO

23 - DESTINAZIONI D'USO

Piano terra      Piano primo      Altri piani

23.1 - Ammessa

Data:

RILEVATORE .....  
REVISORE .....  
PROGETTISTI .....

SCHEDA **B**

PROGETTISTI - ARCH. GIORGIO QUAGINI  
- ING LORIS RAVAZZOLO

UNITÀ N.3

**COMUNE DI COLOGNA VENETA**  
**CENTRO STORICO DEL CAPOLUOGO**

ISOLATO "N." .....

VIA MARCONI n° 16/18/20 .....

GRADO DI PROTEZIONE

5

INDAGINE STORICA

**1 - EPOCA DI COSTRUZIONE**

- 1.1 - Prima del 1816
- 1.2 - Dal 1816 al 1906
- 1.3 - Dal 1907 al 1945
- 1.4 - Dal 1946 al 1967
- 1.5 - Dal 1968 al 1977
- 1.6 - Dopo il 1977

**2 - INDIVIDUAZIONE AL CATASTO**

- 2.1 - Napoleonico
- 2.2 - Austro-ungarico
- 2.3 - Impianto
- 2.4 - Attuale

INDAGINE TIPOLOGICA

**3 - TIPOLOGIA EDILIZIA**

- 3.1 - Villa
  - 3.2 - Palazzetto
  - 3.3 - Edificio a corte
  - 3.4 - Edificio a torre
  - 3.5 - Taberna e aggregazioni
  - 3.6 - Edificio a schiera e aggregazioni
  - 3.7 - Edificio in linea
  - 3.8 - Edificio isolato
  - 3.9 - Edificio a blocco
  - 3.10 - Edilizia specialistica antipolare
  - 3.11 - Edilizia specialistica polare
- APPARTENENTE:
- 3.12 - Corte o aggregazione di corti
  - 3.13 - Aggregazione di unità seriali
  - 3.14 - Aggregazione di edifici specialistici
  - 3.15 - Cortina omogenea di unità

# INDAGINE CATASTALE

## 4 - DOCUMENTAZIONE STORICO-CATASTALE

### 4.1 - CATASTO NAPOLEONICO ANNO - 1816




Scala 1:2000

COMUNE: COLOGNA VENETA

FOGLIO: .....

MAPPALE N° 96

### 4.2 - CATASTO AUSTRO-UNGARICO ANNO - 1847



Scala 1:2000

COMUNE: COLOGNA VENETA

FOGLIO: 7 Alleg. A

MAPPALE N° 96

### 4.3 - CATASTO D'IMPIANTO ANNO - 1906



Scala 1:2000


COMUNE: COLOGNA VENETA

SEZIONE: A

FOGLIO: 5° Alleg. B

MAPPALE N° 229

### 4.4 - CATASTO ATTUALE AGGIORNATO AL 1963



Scala 1:2000

COMUNE: COLOGNA VENETA

SEZIONE: A

FOGLIO: 5° Alleg. B

MAPPALE N° 229

INDAGINE ARCHITETTONICA

**5 - VINCOLI**

- 5.1 - Monumentale ex L. 1089/39
- 5.2 - Ambientale ex L. 1497/39
- 5.3 - Culturale ex art. 28 L.R. 61/85
- 5.4 - Rurale ex art. 10 L.R. 24/85
- 5.5 - Centro storico L.R. 80/80
- 5.6 - Parchi e riserve naturali L.R. 72/80
- 5.7 - Strumento Urbanistico Generale
- 5.8 - Nessuno

**6 - PRESENZA DI DECORAZIONI E PARTICOLARI ARCHITETTONICI**

- 6.1 - Elementi pittorici
- 6.2 - Elementi scultorei
- 6.3 - Cornici delle aperture
- 6.4 - Gronde e marcapiani
- 6.5 - Elementi isolati
- 6.6 - Nessuna

**7 - CARATTERIZZAZIONE ARCHITETTONICA**

- 7.1 - Globale dell'edificio
- 7.2 - Globale degli esterni
- 7.3 - Globale degli interni
- 7.4 - Elementi isolati
- 7.5 - Nessuna

INDAGINE EDILIZIA

**10 - INTERVENTI RECENTI**

- 10.1 - Di modesta entità
- 10.2 - Di pesante entità

**11 - CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE**

11.1 - STRUTTURE VERTICALI

- |                |                                     |                |                                     |
|----------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|
| 11.1.1 - Legno | <input type="checkbox"/>            | 11.1.2 - Cotto | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 11.1.3 - Sasso | <input checked="" type="checkbox"/> | 11.1.4 - Altro | <input type="checkbox"/>            |

- |                          |                                     |                          |
|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| BUONO                    | MEDIOCRE                            | CATTIVO                  |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

11.2 - STRUTTURE ORIZZONTALI

- |                |                          |                    |                                     |
|----------------|--------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| 11.2.1 - Ferro | <input type="checkbox"/> | 11.2.2 - Lat. cem. | <input type="checkbox"/>            |
| 11.2.3 - C.A.  | <input type="checkbox"/> | 11.2.4 - Legno     | <input checked="" type="checkbox"/> |

- |                          |                                     |                          |
|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| BUONO                    | MEDIOCRE                            | CATTIVO                  |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

11.3 - MANTO DI COPERTURA

- |                    |                                     |                  |                          |
|--------------------|-------------------------------------|------------------|--------------------------|
| 11.3.1 - Laterizio | <input checked="" type="checkbox"/> | 11.3.2 - Lamiera | <input type="checkbox"/> |
| 11.3.3 - Cemento   | <input type="checkbox"/>            | 11.3.4 - Altro   | <input type="checkbox"/> |

- |                          |                                     |                          |
|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| BUONO                    | MEDIOCRE                            | CATTIVO                  |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**12 - STATO DI CONSERVAZIONE**

- |                        |                                     |                   |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 12.1 - DELLE STRUTTURE | 12.2 - COMPLESSIVO                  |                   |                                     |
| 12.1.1 - Buono         | <input type="checkbox"/>            | 12.2.1 - Buono    | <input type="checkbox"/>            |
| 12.1.2 - Mediocre      | <input checked="" type="checkbox"/> | 12.2.2 - Mediocre | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 12.1.3 - Cattivo       | <input type="checkbox"/>            | 12.2.3 - Cattivo  | <input type="checkbox"/>            |
| 12.1.4 - Pessimo       | <input type="checkbox"/>            | 12.2.4 - Pessimo  | <input type="checkbox"/>            |

INDAGINE AMBIENTALE

**8 - VALORE AMBIENTALE**

- 8.1 - Elemento emergente
- 8.2 - Elemento ripetitivo originale
- 8.3 - Elemento ripetitivo manomesso
- 8.4 - Elemento privo di valore ambientale
- 8.5 - Elemento deturpante

**9 - CONTESTO AMBIENTALE**

- 9.1 - Parco
- 9.2 - Giardino
- 9.3 - Orto
- 9.4 - Scoperto
- 9.5 - Brolo

13 - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



